




Vérification et contrôle

Après avoir réalisé une pièce ou un objet, je dois vérifier si elle est bonne (conforme). Pour qu'elle soit conforme, les dimensions et les angles doivent correspondre aux plans.

Pour contrôler, je distingue les appareils :



L'écart accepté entre la dimension souhaitée et la dimension obtenue s'appelle la **tolérance**.

